




REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Chiquimula.	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	GORM. Hector Manuel V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Marañón.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-00600-43.	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/08
			
Foto 1: Instalación de servicios sanitarios		Foto 2: Sustitución de piso cerámico	
			
Foto 3: Pintura en muros		Foto 4: Instalación de puertas	
			
Foto 5: Pintura en paredes		Foto 6: Piso	

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC



  
Persona de la DIEDUC que verifica  
Nombre, puesto y firma  
Miguel Ramos  
Técnico Infraestructura