

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0064-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: techo en mal estado



Foto 2: Techo en mal estado pasillo



Foto 3: puertas de aulas



Foto 4: techado del area de sanitarios existentes



Foto 5: repello de paredes area de sanitarios



Foto 6: reparacion de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Ana María Ramirez Garza Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---