

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	GORM. Alicia Raquel.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0074-43.	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/09/2024




Foto1: Remozamiento de cocina



Foto 2: Sustitucion de lamina y estructura metalica



Foto 3: Mantenimiento de muro perimetral




Foto 4: Pintura en muro interior y exterior



Foto 5: Mantenimiento de balcones



Foto 6: Losa de patio



Enma Anceley Ramirez Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC