

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea El Conacaste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Conacaste, Chiquimula, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0076-43	FECHA:	16 de febrero de 2024




Foto 1: Reparación de aula




Foto 2: reparación de aula



Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: losa de patio



Foto 5 : Losa de patio



Foto 6: Cerco o muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonela Felipe Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

