



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |  |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                      | MUNICIPIO:                     | Chiquimula                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea El Conacaste | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Conacaste, Chiquimula, Chiquimula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-0076-43                                   | FECHA:                         | 16 de febrero de 2024                      |




Foto 1: Reparación de aula



Foto 2: reparación de aula




Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: losa de patio




Foto 5 : Losa de patio




Foto 6: Cerco o muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonela Felipe Diaz

Firma y sello del Presidente de la ODEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

