



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONACASTE, CHIQUMULA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0076-43	FECHA:	05 DE MAYO DE 2024




Foto 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: Reparación de aula




Foto 3: Reparación de techo



Foto 4: Reparación de aula



Foto 5: Aplicación de losa de patio



Foto 6: Aplicación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonela Felipe Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

