

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONACASTE, CHIQUMULA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0076-43	FECHA:	20/06/2024




Foto 1: Reparación de dos aulas



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Losa de patio



Foto 4: Losa de patio



Foto 5: Techo y puertas de aulas




Foto 6: Reparación e instalación de techo y puerta de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonela Felipe Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

