

27

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNA EL JUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0084-43	FECHA:	9 DE JULIO DE 2024



TECHO EN MAL ESTADO



PISO EN MAL ESTADO



FALTA REPELLO



REPELLO



ESTRUCTURA METALICA EN MAL ESTADO



PISO DAÑADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Keyli Marcza Monroy Morales

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

