


28

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TERRERO BARROSO, ALDEA TACÓ ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0089-43	FECHA:	06/08/2024



MURO



CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO




TECHO DE LAMINA



ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA



MURO



TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rim Rim S

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

