

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TERRERO BARROSO, ALDEA TACÓ ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0089-43	FECHA:	14/11/2024



AMPLIACIÓN DE AULA



CUBIERTA DE LAMINA



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN DE MADERA POR METAL



REPARACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO METROS LINEALES



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

*Ramón*

Firma y sello del Presidente de la OPAF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

