

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TERRERO BARROSO, ALDEA TACÓ ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0089-43	FECHA:	25/11/2024



AMPLIACION DE AULA




CUBIERTA DE LAMINA



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN DE MADERA POR METAL



REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO METROS LINEALES



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOSPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

