



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Tablon del Ocotal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tablon del Ocotal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0090-43	FECHA:	11/4/2024



Foto 1: Fachada de la escuela con su apariencia actual, sin balcones en el ventanal frontal y pintura deteriorada.



Foto 2: Parte posterior de la escuela con su apariencia actual, sin balcones en el ventanal, vidrios en mal estado y pintura deteriorada.




Foto 3: Aula improvisada con lámina, ya en deterioro, actualmente y puerta del aula con necesidad de ser mejorada.



Foto 4: Interior de los salones con pintura en mal estado y problemas en el sistema eléctrico.



Foto 5: Salones posteriores con pintura en mal estado.



Foto 6: Torta de piso en mal estado que necesita mejora.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 MARÍA MARLENI FELIPE PÉREZ DE HERNÁNDEZ Firma y sello del Presidente de la OPF	 LUIS ALFONSO CABRERA PESQUERA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------