



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIÓ

DURANTE

POSTERIOR

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Tablon del Ocotol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tablon del Ocotol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0090-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Inicial del levantado de muro para el aula que está en proceso de mejora



Foto 2: Preparación para reparación del entortado de cemento del aula




Foto 3: Levantado de muros del aula, hasta altura de techo.




Foto 4: Aplicación de pintura al módulo y reparación de chapa de puerta.



Foto 5: Aplicación de pintura en salones posteriores.



Foto 6: Reparación de los cristales del ventanal y aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*María Marleni*  
 MARÍA MARLENI FELIPE PÉREZ DE HERNÁNDEZ  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



*Luis Alfonso Cabrera Pesquera*  
 LUIS ALFONSO CABRERA PESQUERA  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

