



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Tablon del Ocotol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tablon del Ocotol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0090-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Finalización del levantado de muro para el aula.



Foto 2: Reparación del entortado de cemento del aula




Foto 3: Aula terminada, con pintura, reparación de techado, chapa de puerta y balcones.




Foto 4: Aplicación completa de pintura al modulo de aulas, reparación de ventanal y balcones



Foto 5: Fachada frontal pintada y mejorada.




Foto 6: Vista aérea del edificio con remozamiento finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria marleni*  
MARÍA MARLENI FELIPE PÉREZ DE HERNÁNDEZ  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Luis Alfonso*  
LUIS ALFONSO CABRERA PESQUERA  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

