

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ROBLE ALDEA EL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0115-43	FECHA:	



MURO



MURO EN MAL ESTADO



MURO



MURO EN MAL ESTADO



MURO



MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dania yessenia Felipe Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

