

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL FILO, ALDEA CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0134-43	FECHA:	25/10/2024




AMPLIACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




SUSTITUCION DE INODOROS



REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marilyn Lopez Matoso*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

