



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NANZAL, ALDEA HACIENDA EL SANTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0146-42	FECHA:	8/11/2024



Foto 1: LOSA DE PATIO



Foto 2: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: VENTANAS



Foto 4: CUNETA



Foto 5: PINTURA



Foto 6: MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
Caserío El Nanzal
CONSEJO EDUCATIVO
Aldea Hacienda El Santo, Chiquimula

Firma y sello del Presidente de la Escuela



Firma y Sello Director Centro Educativo Público