

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PLANES DE SAN JOSÉ, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0191-43	FECHA:	6/11/2024



Foto 1: Muro destruido



Foto 2: Muro derribado y tapado con laminas y puerta de metal



Foto 3: Muro deteriorado por el tiempo




Foto 4: Muro colapsado, malla metalica detenida en árboles



Foto 5: Muro en deterioro



Foto 6: Muro en deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público