



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Mojón, Aldea El Palmar, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mojón, Aldea El Palmar, Chiquimula
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0474-43	FECHA:	16/02/2024




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Opep




Firma y Sello Director Centro Educativo Público