

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | Chiquimula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Mojón, Aldea El Palmar, Chiquimula | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Mojón, Aldea El Palmar, Chiquimula |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-0474-43 | FECHA: | 25/04/2024 |




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
|  Firma y sello del Presidente de la OPR  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público  |
|--|--|