

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Mojón, Aldea El Palmar, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mojón, Aldea El Palmar, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0474-43	FECHA:	03/05/224




Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la Obra</p>  	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  
--	---