

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                                       |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                               | MUNICIPIO:                     | CHIQUMULA                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COPROMECHI | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2DA CALLE "A" 17-33 ZONA 5, CHIQUMULA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20 01 0476 43                           | FECHA:                         |                                       |



1. ESTRUCTURA DE TECHO



2. CUBIERTA DE LAMINA



CONDICIONES DE LAS AULAS



ESTRUCTURA DEL TECHO DE LADO DE LA CANCHA



ENTRADA DE AGUA LLUVIAL POR LAS GRADAS AL SEGUNDO NIVEL



ESTRUCTURA OXIDADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Brenda Rossana*  
BRENDA ROSSANA GONZALEZ DIAMAN

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Pedro Flores*  
PEDRO FLORES JIMENEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

