








REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Chiquimula.	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	GORM. Hacienda el S.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Hacienda el Santo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01 - 0555-47.	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/08/24
 <p>Foto 1: .Sustritucion de pila</p>		 <p>Foto 2: Losa de patio</p>	
 <p>Foto 3: Mantenimiento a estructura de cocina</p>		 <p>Foto 4: Mantenimiento de muro perimetral existente</p>	
 <p>Foto 5: Mantenimiento de muro perimetral de malla con tubo HG</p>		 <p>Foto 6: Losa de patio</p>	

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura y el Sello de la DIEDUC



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma
Miguel Ramos
Técnico Infraestructura