

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Mesas, Aldea Guior
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1039-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: Reunión con los Miembros del Consejo Educativo, Ingeniero y Director



Foto 2: Viendo que se va arreglar y tomando prioridades.



Foto 3: Tomando las decisiones que se van arreglar.



Foto 4: Reparación del piso de los baños.



Foto 5: Reparación de los postes el muro perimetral.



Foto 6: Reparación de la malla del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adelso Linares

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

