

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1244-43	FECHA:	11/11/2024




Foto 1: Repello en muros



Foto 2: Retiro de ventanal en malas condiciones



Foto 3: Repello en muros de sanitarios



Foto 4: Repello en muros




Foto 5: Paredes repelladas




Foto 6: Repello de pared de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Octaviano Felipe Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

