

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1244-43	FECHA:	6/12/2024




Foto 1: Sustitución de puertas de baños




Foto 2: Pintura de paredes e instalación de piso cerámico en aula de quinto grado



Foto 3: Sustitución tapadera de sanitarios y colocación de azulejo




Foto 4: Instalación de azulejo en baños




Foto 5: Pintura en paredes



Foto 6: Pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Octaviano Felipe Felipe*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

