

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserío El Maguey Aldea Shororaguá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Maguey, Aldea Shororaguá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1251-42	FECHA:	26/02/2024



Foto No.1 Instalación de Techo y Canales



Foto No.2 Puertas de metal para sanitario



Foto No.3 Sustitución de piso



Foto No.4 Cuneta



Foto No.5 Mantenimiento a Portón



Foto No. 6 Torta de cemento y Drenajes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Yuridia Ramirez Avila

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserío El Magueyal Aldea Shororaguá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Magueyal, Aldea Shororaguá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1251-42	FECHA:	26/02/2024



Foto No. 7 Reparación Muro Perimetral



Foto No.8 Sistema Eléctrico



Foto No.9 Pintura de Interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Sindy Yuridia Ramirez Avila
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

