

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMIA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA BÁBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BÁBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1300-42	FECHA:	26/09/2024




Foto1: ventanas en mal estado




Foto 2: loza para rotoplas



Foto 3: Letrinas en mal estado



Foto 4: Ducha en mal estado



Foto 5: Piso de cemento en mal estado




Foto 6: Lavamanos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María Ramírez Coarici

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

