



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL INGENIERO JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL INGENIERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1651-43	FECHA:	16/11/2024



Foto 1: Limpieza de fosa y sustitución de tubería de cemento por PVC.



Foto 2: Colocación de lámina y costaneras.



Foto 3: Colocación de piso cerámico en el corredor.



Foto 4: Colocación de piso para patio.




Foto 5: Sustitución de sanitarios.



Foto 6: Reparación de planchas de concreto y colocación de piso para patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público