



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EODM "Macario Rivas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Calle 8-51 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2034-42	FECHA:	11 DE JULIO DE 2024




Foto 1: AMPLIACIÓN DE PARED



Foto 2: AMPLIACIÓN DE PARED



Foto 3: AMPLIACIÓN DE PARED



Foto 4: REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SANITARIOS DE PREPRIMARIA




Foto 5: AMPLIACIÓN DE PARED



Foto 6: SUS TITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

