



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM "Macario Rivas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Calle 8-51 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-2034-42	FECHA:	5 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

