



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM "Macario Rivas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Calle 8-51 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2034-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de soporte demetal por metal



Foto 3: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 4: sustitución de inodoros y Sustitución de lavamanos




Foto 5: Cernido de muros



Foto 6: Sustitución piso torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

