

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguneta , Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2091-42	FECHA:	16/02/2024



Foto1: Reparación de Muro perimetral, Mantenimiento de portón




Foto 2: Pinturas de interiores y exteriores



Foto 3: Mantenimiento de balcones




Foto 4: Mantenimiento de puertas



Foto 5: Reparación de muro perimetral, cubierta de lámina y estructura de techo



Foto 6: Depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Esmeralda Argentina Ramirez Suci te

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

