

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguneta , Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2091-42	FECHA:	24 de julio de 2024



Foto 1: Mantenimiento a Portón




Foto 2: Pintura de interiores




Foto 3: Mantenimiento de balcones



Foto 4: Mantenimiento de puerta



Foto 5: Reparación de muro perimetral






Foto 6: Depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público