

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 454	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2269-45	FECHA:	22 de noviembre de 2024




Foto1: Reparación de muros con repello



Foto 2: Reparación de muros con repello y cernido



Foto 3: Sustitución de puerta de lámina por metal



Foto 4: Pintura de exteriores



Foto 5: Reparación del muro perimetral block



Foto 5: Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*para Lidia Súdchite López*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

