

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2269-45	FECHA:	26 de noviembre de 2024



Foto1: Aula reparada con repello, cernido, pintura y piso cerámico



Foto 2: Aula reparada con repello, cernido y pintura




Foto 3: Sustitución de puerta de lámina por puerta de metal



Foto 4: Muro exteriores repellado, cernido y pintado



Foto 5: Reparación muro perimetral block



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por soporte de metal y lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Leticia Sutil López
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

