

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | CHIQUMULA | MUNICIPIO: | CHIQUMULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO ROBLE AMARILLO, ALDEA EL CARRIZAL. |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-2274-42 | FECHA: | |




Foto1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anaobelino Pérez Linares

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | CHIQUIMULA | MUNICIPIO: | CHIQUIMULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO ROBLE AMARILLO, ALDEA EL CARRIZAL. |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-2274-42 | FECHA: | |




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana orbelino Ríos Lindres
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico