

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMILLA	MUNICIPIO:	CHIQUMILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ROBLE AMARILLO, ALDEA EL CARRIZAL.
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2274-42	FECHA:	24/04/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Obbelina Pérez Linares
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMILLA	MUNICIPIO:	CHIQUMILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ROBLE AMARILLO, ALDEA EL CARRIZAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2274-42	FECHA:	24/04/2024




Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana obelina Pérez Linares
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

