



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 608	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2368-45	FECHA:	19/11/2024




FOTO 1: PREPARACIÓN DE LOSA DE PATIO



FOTO 2: CUBIERTA DE LÁMINA




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MALLA Y TUVO GALVANIZADO EN EL MURO PERIMETRAL (MURO EXISTENTE)




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL ENTRADA PRINCIPAL




Foto 5: AULA 1 Y 2 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA 2 DIVISIONES (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)




Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PUERTAS DE SANITARIOS (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

