

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 608	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2368-45	FECHA:	03/12/2024



FOTO 1: PREPARACIÓN DE LOSA DE PATIO



FOTO 2: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MALLA Y TUVO GALVANIZADO EN EL MURO PERIMETRAL (MURO EXISTENTE)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL ENTRADA PRINCIPAL



Foto 5: AULA 1 Y 2 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA 2 DIVISIONES (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)




Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PUERTAS DE SANITARIOS (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

