

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Limar, Aldea El Durazno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Limar, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2375-42	FECHA:	30 de septiembre del 2024



Foto1: Sustitución e instalación de portón de metal de ingreso al establecimiento



Foto 2: Sustitución e instalación de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 3: Sustitución de piso en baños e instalación de pila




Foto 4: Sustitución e instalación de puertas de metal en baños




Foto 5: Sustitución de tubería de PVC, línea principal de aguas negras y limpieza de fosa séptica



Foto 6: Reparación y mantenimiento de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de las fotos.





<p><i>Yesica Marlenis Ramirez Perez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Limar, Aldea El Durazno, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Limar, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2375-42	FECHA:	30 de septiembre del 2024



Foto7: Parte de afuera de la escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vesica Marlenis Ramirez Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

