

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Limar, Aldea El Durazno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Limar, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2375-42	FECHA:	13 de noviembre del 2024



Foto 1: Sustrucción de portón de metal de ingreso al establecimiento



Foto 2: Sustrucción e instalación de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 3: Sustrucción de piso en baños e instalación de pila



Foto 4: Sustrucción e instalación de puertas de metal en baños



Foto 5: Sustrucción de tubería de PVC línea principal de aguas negras y limpieza de fosa séptica



Foto 6: Reparación y mantenimiento de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesica Marlenis Ramírez Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF






Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Limar, Aldea El Durazno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Limar, Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2375-42	FECHA:	13 de noviembre del 2024



Foto 7: Parte de afuera de la escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nesica Maslenis Ramirez Perez
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

