



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0008-45	FECHA:	



Foto 1: Muro Perimetral



Foto 2: muro Perimetral



Foto 3: Muro Perimetral




Foto 4: Reparación de Tubería de Agua para Lavamanos



Foto 5: sustitución Inodoros con sus Accesorios




Foto 6: Sustitución de Rotoplas con sus Accesorios y tubería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dania Maldonado*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público