

CIÓN DEFICIENCIAS DETERMIN

PREVI

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Cerro de Cal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro de Cal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0105-43	FECHA:	5/03/2024



Foto1: Puertas de los baños, puerta principal y puerta de aulas



Foto 2: muro perimetral en mal estado, ampliará la altura



Foto 3: se harán reparaciones y se utilizará para cocina




Foto 4: Cambio de tinaco y cambio de tubería en el sistema del agua




Foto 5: Sustitución e instalación de balcones



Foto 6: sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Albertina Osorio Osorio
ma y sello del Presidente de la O



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

