

VERIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Rincón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón
ESTABLECIMIENTO:	20-02-0110-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Puertas de los baños y cambio de sanitarios



Foto 2: muro perimetral en mal estado, ampliará la altura



Foto 3: se harán reparaciones y se utilizará para cocina, también se instalará una estufa dentro del espacio



Foto 4: Cambio de tinaco y cambio de tubería en el sistema del agua




Foto 5: Instalación de puertas



Foto 6: cambio de instalación de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la C.F.



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

