

ACCIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM ALDEA EL RINCÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0110-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Puertas y cambio de sanitarios.



Foto 2: Muro perimetral ampliado



Foto 3: Instalación de estufa.




Foto 4: Cambio de tubería en el sistema de agua.



Foto 5: Instalación de puertas




Foto 6: Cambio de instalación de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y archivar el número de hojas.

[Signature]



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

