

CIÓN DEFICIENCIAS DETERMIN

PREVICX

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tontol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tontol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0112-43	FECHA:	5/03/2024



Foto1: Puertas de los baños y cambio de sanitarios



Foto 2: muro perimetral en mal estado, sustitución de malla



Foto 3: Sustitución de lámina




Foto 4: Cambio de tinaco y cambio de tubería en el sistema del agua



Foto 5: Instalación de puertas



Foto 6: cambio de instalación de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CIÓN DEFICIENCIAS DETERMIN/

PREVIC

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tontol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tontol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0112-43	FECHA:	5/03/2024



Foto 1: Sustitución de sistema eléctrico

Foto 2: Sustitución de ventanas de vidrio

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público