

IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tobar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tobar
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO:	20-02-0116-43	FECHA:	2/19/24




Foto 1: Mejoramiento de puertas y cambio de sanitarios



Foto 2: Instalación de lavamanos con instalación de tubería y drenaje.




Foto 3: Construcción de cocineta con horilla.



Foto 4: Ampliación de cancha y construcción de escenario.



Foto 5: Instalación de puerta y portón de entrada.



Foto 6: cambio de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OFICINA DE LA FAMILIA








[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



UBICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tobar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tobar
ESTABLECIMIENTO O:	20-02-0116-43	FECHA:	2/19/24



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

