



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-1290-42	FECHA:	3/07/2024




Sustitución de puerta principal de metal.



Reparación de banquetas, gradas y fundición de torta de concreto




Sustitución de balcones



Reparación de banquetas, gradas y fundición de concreto



Sustitución de puertas de sanitarios



Sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO <input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San José La Arada	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-1290-42	FECHA:	3/07/2024	



Sustitución de balcones



Sustitución de puertas de sanitarios




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---