

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COL. PADRE JUAN BARTNOWSKI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PADRE JUAN BARTNOWSKI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-2410-42	FECHA:	5/03/2024



Foto 1: Se colocará pañuelo en la losa para evitar filtraciones



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de puerta de malla por una puerta de metal



Foto 4: Colocación de ventanas de PVC




Foto 5: Sustitución de piso por piso cerámico



Foto 6: Instalación de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COL. PADRE JUAN BARTNOWSKI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PADRE JUAN BARTNOWSKI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-2410-42	FECHA:	5/03/2024



Foto 7: Pintura en interior y exterior en toda la escuela, debido al deterioro de la pintura actual



Foto 8: Sustitución de accesorios de inodoros




Foto 9: Instalación de accesorios para uso del lavamanos




Foto 10: Sustitución de lavamanos



Foto 11: Sustitución de maya por baranda



Foto 12: Instalación de azulejos en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marey Verdeli Cervantes de Guerra*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COL. PADRE JUAN BARTNOWSKI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PADRE JUAN BARTNOWSKI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-2410-42	FECHA:	5/03/2024



Foto 13: Sustrucción de planchas de cemento de patio



Foto 14: Sustrucción de lámparas



Foto 15: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 16: Reparación de pila



Foto 17: Reparación de repello y cernido de paredes de baños



Foto 18: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marcy Verónica Carrantes de Guerra*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

